

COMPAC
THE SURFACES COMPANY

MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA
OBSIDIANA
COMPAC

Dadas estas características, las encimeras pueden conservar su aspecto y propiedades durante muchos años, siempre que se sigan las sencillas recomendaciones de mantenimiento que se indican a continuación:

- No utilizar nunca hidrofugantes ni productos realzadores del brillo. No utilizar productos de limpieza que den brillo.
- No utilizar limpiadores que contenga sosa caustica para la limpieza de la encimera o productos fuertemente alcalinos ($\text{pH} > 10$), ya que en caso de contacto prolongado pueden provocar ataque químico sobre la superficie de esta.
- No utilizar disolventes fuertes para la limpieza de nuestras encimeras (aguarrás, disolvente universal, cloruro de metileno, xileno, acetona, etc). Solamente se podrá utilizar etanol (alcohol 96 °C) siempre se aclarará con agua tras la limpieza.
- Para la limpieza específica de manchas fuertemente coloreadas se recomienda el uso de lejía de forma controlada, aunque el contacto prolongado (tiempo de exposición mayor a 8 horas) puede provocar pérdidas de brillo .
- Para la limpieza de marcas metálicas utilice un limpiador suave abrasivo o una esponja de limpieza. No utilice limpiadores abrasivos en superficies oscuras o de alto brillo.
- Limpie las manchas lo más rápidamente posible, para evitar que se resequen y dificulte la limpieza.
- No colocar objetos recién retirados del fuego directamente sobre la encimera. Utilice siempre salvamanteles.

Aunque las superficies de Obsidiana Compac se consideran duras y resistentes al rayado, no son indestructibles. Por eso se recomienda no cortar directamente sobre la encimera.

1. MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES GLACÉ

Las superficies Glacé presentan mayor tendencia a ensuciarse que las superficies pulidas. Es por esto que este tipo de superficies, requiere de una limpieza más intesiva y con mayor frecuencia.

Las marcas de dedos, vasos etc, pueden ser eliminadas utilizando productos limpiadores ligeramente alcalinos y frotando con una bayeta de microfibra.

En caso de manchas persistentes, utilizar Cif Crema.

Deslizar objetos metálicos por encima de la superficie de la encimera. Para eliminar dichas marcas metálicas, se recomienda el uso de Cif Crema o borrador mágico.

A continuación describiremos a modo de ejemplo algunos sencillos tratamientos para los problemas más comunes:

- Manchas de grasa: Aplicar una pequeña cantidad de detergente limpiador directamente sobre la mancha o en un trapo y frotar hasta que desaparezca. Diluir en agua una pequeña cantidad de detergente y frotar sobre la mancha con un paño. aclarar seguidamente con agua y secar.
- Manchas de cal del agua: Verter vinagre (o cualquier ácido débil diluido) sobre la superficie de la encimera y dejar actuar durante 1 minuto, aclarar con agua y secar.
- Manchas de silicona: Utilizar una cuchilla y un poco de disolvente (tipo etanol), aclarar con agua y secar.

2. TRATAMIENTO DE MANCHAS DÍFICILES

TIPO DE MANCHA	LIMPIEZA
Colorante Vino Tinto Tomate Café Cúrcuma	Lejía Jabonosa
Tinta Rotulador Pintura	Lejía Jabonosa Alcohol
Óxido	Sulfumán
Restos metálicos de ollas u otros utensilios de cocina	Jabón neutro abrasivo Borrador mágico
Aceite o grasa	Desengrasante débil Alcohol
Cal	Antical Vinagre
Silicona Pegamento	Alcohol